



## Certificación Individual de Asbesto

*Hay varios tipos diferentes de certificaciones individuales de asbesto en Ohio. Esta hoja informativa provee un resumen general de los pasos necesarios para obtener una certificación de asbesto en Ohio.*

### Programa de asbesto de Ohio EPA

El programa de asbesto garantiza la seguridad y la calidad de los servicios de reducción de riesgo de asbesto al requerir que las personas tomen un entrenamiento aprobado específicamente para las actividades relacionadas con el asbesto, y al inspeccionar / auditar las actividades de los participantes certificados por el programa.

### ¿Quién necesita una certificación?

Cualquier empresa o entidad pública que participe o tenga la intención de participar en un proyecto de reducción de riesgos de asbesto (remoción, renovación, cerramiento, reparación o encapsulación de materiales friables que contengan asbesto en una cantidad mayor a 50 pies lineales o 50 pies cuadrados) debe tener licencia como contratista de reducción de riesgos de asbesto.

Cualquier individuo que participe (o intente participar) en las actividades de un trabajador de reducción de riesgos de asbesto, especialista, especialista en evaluación, diseñador de proyectos o técnico de monitoreo de aire debe tener la certificación de asbesto adecuada.

### Cómo obtener una certificación individual de asbesto en Ohio

Para obtener una certificación individual de asbesto, envíe un formulario de certificación de asbesto completo. Lea el formulario detalladamente antes de completarlo. Una copia del formulario está disponible en [epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/CertificationApplication.pdf](http://epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/CertificationApplication.pdf).

El solicitante también puede utilizar el sistema de solicitud en línea en lugar de completar el formulario de solicitud en papel. Un solicitante puede enviar una solicitud a en línea a través del enlace de "Asbestos Services" en el Ohio EPA eBusiness Center. Las instrucciones de certificación individual en línea están disponibles en Inglés en [epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/AsbestosCertHelp.pdf](http://epa.ohio.gov/Portals/27/atu/asbestos/AsbestosCertHelp.pdf).

### ¿Qué se necesita para completar la solicitud?

Ya sea que envíe un formulario de solicitud de certificación de asbesto en papel o que presente la solicitud en línea, un solicitante por primera vez debe presentar los cuatro requisitos a continuación para el procesamiento exitoso de la solicitud.

### Consejos adicionales para completar una solicitud

Si el solicitante elige enviar una solicitud en línea, todos los documentos deben guardarse en formato PDF antes de comenzar el proceso de solicitud. Las fotos deben guardarse en formato JPEG. El programa en línea le indicará al solicitante que cargue los documentos en el punto apropiado del proceso de solicitud.

La aplicación en línea se puede guardar y cerrar en cualquier momento durante el proceso y luego completarse en una fecha posterior. Cuando se completa la solicitud en línea, el pago se puede hacer con una tarjeta de crédito o cheque electrónico.

#### Requisitos para la solicitud inicial de certificación de asbesto

- 1) Solicitud completada.
- 2) Prueba de finalización del entrenamiento requerido apropiado.
- 3) Foto actual tipo pasaporte en color, original y clara.
- 4) Pago de la tarifa de solicitud no reembolsable correspondiente.

Consulte el capítulo 3745-22-03 del Ohio Administrative Code para conocer los procedimientos generales de solicitud

# Certificación Individual de Asbesto

## ¿Qué debes completar para calificar para una certificación individual de asbesto en Ohio?

Para calificar para las certificaciones individuales de asbesto, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios para cada certificación de reducción de riesgo de asbesto:

### Certificación para trabajadores de reducción

- Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de cuatro días aprobado por U.S. EPA para los trabajadores de reducción de riesgos de asbesto o un curso inicial de cinco días para contratistas/ supervisores de asbestos aprobado por U.S. EPA
- Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
- Un pago de solicitud anual de \$50
- Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

### Certificación para especialistas en reducción

- Completar exitosamente un curso inicial de cinco días para contratistas/ supervisores de asbestos aprobado por U.S. EPA
- Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
- Un pago de solicitud anual de \$200
- Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

### Certificación para especialistas en evaluación

- Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de tres días aprobado por U.S. EPA para los inspectores de edificios
- Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de dos días aprobado por U.S. EPA para la administración de planes
- Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
- Un pago de solicitud anual de \$200
- Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

### Certificación para diseñadores de proyectos de reducción

- Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial de tres días aprobado por U.S. EPA para los diseñadores de proyectos de reducción de riesgos de asbesto
- Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
- Un pago de solicitud anual de \$200
- Se requiere prueba del curso de repaso de un día cuando sea aplicable

### Certificación para técnicos de monitoreo de aire

- Completar exitosamente un curso de entrenamiento inicial para técnicos de monitoreo de aire de reducción de riesgos de asbesto de 15 horas aprobado por Ohio EPA, o proveer prueba de haber completado exitosamente cualquier curso de asbesto aprobado por U.S. EPA. y el curso 582 del National Institute of Occupational Safety and Health o un equivalente al curso 582
- Sumisión del formulario de certificación de asbesto completo
- Un pago de solicitud anual de \$200
- No se requiere curso de repaso para esta certificación

## Requisitos para renovar una certificación individual de asbesto existente

Las solicitudes de renovación para certificaciones existentes pueden presentarse en papel o en línea. Al renovar una certificación existente, los requisitos incluyen una solicitud completa, la tarifa de solicitud correspondiente, una foto actual tipo pasaporte en color, original y clara, y prueba de haber atendido un curso de repaso adecuado. Cada certificación individual de asbesto vence un año después de la fecha de emisión, a menos que sea revocada o suspendida.

## Contacto

Para obtener más información, comuníquese con el programa de licencias de asbesto en [asbestoslicensing@epa.ohio.gov](mailto:asbestoslicensing@epa.ohio.gov) o llame al (614) 644- 0226.

Para obtener más información o preguntas en español llame al (614) 644-2171.